

ОБЩИЕ

Shift + F	профили
Shift + R	фильтры
Shift + S	свойства объектов
Shift + L	связи
Ctrl + Shift + S	сохранить как
Ctrl + Shift + V	вставить из
Ctrl + Shift + L	вставить связь
Ctrl + Shift + N	обозреватель проекта

ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМ

Shift + P	трубопроводных
Shift + M	воздуховодных
Shift + E	электрических

ШАБЛОНЫ СТИЛЕЙ

Shift + T	армирования
Ctrl + Shift + T	арм. изделий
Shift + G	классы арматуры

СТИЛИ

Shift + B	арматурного стержня
Shift + I	арматурных изделий
Shift + A	армирования
Shift + J	армирования соединений

ПРОФИЛИ

C	контур
H	отверстие
знак минус	горизонтальность
I	вертикальность
знак равно	параллельность
L	перпендикулярность
T	касание
E	равенство длин
Q	равенство радиусов
#	фиксация точки
O	автоматически применять ограничения

РАССТОЯНИЕ

Z	по горизонтали
V	по вертикали
N	между точками

ВЫРОВНЯТЬ ТОЧКИ

Alt + V	по вертикали
Alt + Z	по горизонтали

ТАБЛИЦА

ВСТАВИТЬ СТОЛБЕЦ

Ctrl + →	справа
Ctrl + ←	слева
Ctrl + ↓	снизу
Ctrl + ↑	сверху

ЧЕРТЕЖ

T	текст
N	размер линейный
ПО ДВУМ ТОЧКАМ	
L	линия
H	штриховка
Esc	выбор объекта

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ВСТАВИТЬ ГРАФУ

Ctrl + →	справа
Ctrl + ←	слева

ВСТАВИТЬ ГРАФУ ОБЩУЮ

Ctrl + Shift + →	справа
Ctrl + Shift + ←	слева
Ctrl + Shift + F2	редактировать графу

ДЕЙСТВИЯ

R	повернуть
M	переместить
F	перевернуть
P	закрепить
Ctrl + Shift + C	создать копию
КОПИЯ	
Ctrl + D	по направлению
Ctrl + W	по окружности
Ctrl + M	зеркальная
Ctrl + G	сгруппировать
Ctrl + Shift + G	разгруппировать
Ctrl + Shift + J	перегруппировать
Ctrl + Shift + P	открепить
Ctrl + Shift + D	разрушить сборку

для заметок



Renga